

山梨大学(医)看護学科教育研究棟3階・4階・5階空調設備改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	M-16 M-17 M-20 M-21	撤去される室外機電源線は、新設と同様で間違いありませんか？	1	・宜しい。
2	M-14 M-20 M-15 M-21 M-16 M-17 M-18 M-19	内機電源の図面がありませんが接続替えて良いですか？	2	・宜しい。
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	