

山梨大学(武田1他)A1号館(A)他LED照明更新工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		設計積算にあたり、労務単価は令和5年3月から適用の公共工事設計労務単価にて予定価格を設定しているのでしょうか。	1	令和4年度版です。
2		撤去するすべての器具の安定器はNO PCBと考えて宜しいですか。	2	はい。
3	E-03	1. A1号館(A) 3階 配線図 ①301号から337室のA1304からA1322までのLEDの数量45台数量書から抜けている。 照明器具改修表の数は97・図面の数142	3	図面通り142台とする。
4	E-03	1. A1号館(A) 3階 配線図 ②A1350室・・・LEDの数量1台不足している。 照明器具改修表の数は26・図面の数27	4	図面通り27台とする。
5	E-03	1. A1号館(A) 3階 配線図 ③廊下(東西)・・・LEDの数量3台不足している。 照明器具改修表の数は21・図面の数24	5	図面通り24台とする。
6	E-04	2. A2号館 1・2階 配線図 ①1階玄関・・・LEDの数量2台多い。 照明器具改修表の数は18・図面の数16	6	図面通り16台とする。
7	E-04	2. A2号館 1・2階 配線図 ②2階ホール・・・LEDの数量2台多い。 照明器具改修表の数は22・図面の数20	7	照明器具改修表通り22台とする。
8	E-09	3. 情報メディア館 1～5階 配線図 ①2階更衣室・・・LEDの数量2台多い。 照明器具改修表の数は6・図面の数4	8	図面通り4台とする。
9	E-10	4. B1号館 1階 配線図 ①1階倉庫・・・LEDの数量1台多い。 照明器具改修表の数は4・図面の数3	9	図面通り3台とする。
10	E-10	4. B1号館 1階 配線図 ②2階階段・・・LEDの数量1台不足している。 照明器具改修表の数は1・図面の数2	10	図面通り2台とする。
11	E-10	4. B1号館 1階 配線図 ③3階階段・・・LEDの数量1台不足している。 照明器具改修表の数は1・図面の数2	11	照明器具改修表 2階 階段(※1)にSP6を、1台追加とする。
12	E-10	4. B1号館 1階 配線図 ④3階 316～327室・・・LEDの数量2台多い。 照明器具改修表の数は66・図面の数64	12	図面通り64台とする。
13	E-13	5. T1号館 1～3階 配線図 ①1階談話室(11・12)・・・LEDの数量9台不足している。 照明器具改修表の数はLES8-4-20・3図面の数6 NNN62712WLD9 6が図面12	13	図面通りLRS8-4-20は、6台、SP1は、12台とする。
14	E-13	5. T1号館 1～3階 配線図 ②1階談話室(21・22)・・・LEDの数量9台不足している。 照明器具改修表の数はLES8-4-20・3図面の数6 NNN62712WLD9 6が図面12	14	図面通りLRS8-4-20は、6台、SP1は、12台とする。

山梨大学(武田1他)A1号館(A)他LED照明更新工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
15	E-13	5. T1号館 1～3階 配線図 ③1階談話室(31・32)・・・LEDの数量9台不足している。 照明器具改修表の数はLES8-4-20・3図面の数6 NNN62712WLD9 6が図面12	15	図面通りLRS8-4-20は、6台、SP1は、12台とする。
16	E-14	6. 本部管理等 1～5階 配線図 ①3階ロッカールームの数が抜けている。LSS10-4-65が3台増える。	16	図面通り3台追加とする。
17	E-03	3階301～337室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 97台-142台	17	図面通り142台とする。
18	E-03	3階305室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 26台-27台	18	図面通り27台とする。
19	E-03	3階3廊下(東西)室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 21台-24台	19	図面通り24台とする。
20	E-03	4階3廊下(南北)室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 2台-1台	20	図面通り1台とする。
21	E-04	1階3玄関図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 18台-16台	21	図面通り16台とする。
22	E-05	2階204～219室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 29台-30台	22	照明器具改修表通り29台とする。
23	E-06	2階211～243室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 8台-5台	23	図面通り5台とする。
24	E-08	2階201.205室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 8台-12台	24	図面通り12台とする。
25	E-08	2階202～206室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 12台-8台	25	照明器具改修表通り12台とする。
26	E-08	照明器具改修表合計数が有っていない数量表も違う。	26	改修前 FSS4-401・・・2台 改修後 LSS1-4-23・・・1台 FSS4-402・・・12台 LSS1-4-65・・・28台 FSR1-401・・・1台 LSS9-4-23・・・2台
27	E-9	2階更衣室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 6台-4台	27	図面通り4台とする。
28	E-9	2階廊下図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 4台-0台	28	図面通り0台とする。

山梨大学(武田1他)A1号館(A)他LED照明更新工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
29	E-10	2階階段※1外階段拾い忘れでは。 0台-1台	29	図面通り1台とする。
30	E-10	2階廊下※2EV前拾い忘れでは。 0台-2台	30	図面通り2台とする。
31	E-11	3階研究室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 66台-64台	31	図面通り64台とする。
32	E-11	3階階段※1外階段拾い忘れでは。 0台-1台	32	図面通り1台とする。
33	E-11	3階廊下※2EV前拾い忘れでは。 0台-2台	33	図面通り2台とする。
34	E-13	1～3階講義室図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 3台-6台 6台-12台	34	図面通りLRS8-4-20は、6台、SP1は、12台とする。
35	E-14	4階総務課・企画課図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 23台-26台	35	図面通り25台とする。
36	E-16	自動点滅一式図面と数量表と合いませんどちらが正か。 図面3 数量表8台	36	図面通り3台とする。
37	E-17	1階食堂図面絵の器具数と票の数が違うがどちらが正か。 18台-16台	37	図面通り16台とする。
38	E-17	2階多目的ホール図面と器具表と合いません。 ご指示ください。	38	改修前DLWPφ150・・・7台、改修後LRS1RP-08・・・7台を、1階玄関とする。
39	全体	天井等補修箇所数がわかりません。 ご指示ください。	39	図面E-02、E-03、E-13、E-14に記載の通りとする。
			12	
			13	
			14	